

点検・修理報告書

管理 No. 20190528
発行日: 2019年5月29日

機種/型式	I C C a l v e		
作業年月日	2019 年 5 月 28 日		作業時間: Hr
顧客名	木村歯科医院 様		TEL:
所在地	新潟県小千谷市城内1-4-18		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 新潟営業所		ご担当 様
納入年月日	2016 年 10 月 22 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100171	運転回数: 1369
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサー異常		
原因		
・圧力センサー故障により正常な缶内圧力を検知できずエラーが発生致しました。		
処置、作業内容		
・圧力センサー部品交換作業しました。		
・ドアパッキン部品交換作業しました。		
特記事項		
・定期メンテナンス		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2	ドアパッキン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 (2. 無償)	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1 年 6 月 11 日

ご署名

吉沢 二郎

印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	小柳
'19/05/29	'19/05/29