

点検・修理報告書

管理 No. 20190523

発行日: 2019年 05月 23日

IC Washer			
作業年月日	2019 年 5 月 21 日		作業時間: Hr
顧客名	木村歯科医院 様		TEL:
所在地	新潟県小千谷市城内1-4-18		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 新潟営業所		ご担当 様
納入年月日	2016 年 10 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100161	運転回数: 1240	ソフトウェア Ver. 01.08 CPU Ver. 001014
------	--------------	------------	-----------------------------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

① ドア上部右側より水漏れ

原因

① ドアバッキンに若干のズレがありました

処置、作業内容

① ドアバッキン取付調整作業

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

1 年 6 月 11 日

ご署名

吉沢 こうえ

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	川本
'19/05/23	'19/05/23