

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 160606

配布先	納入先	(株)新鋭工業福岡 沖縄支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	沖縄県沖縄県中頭郡読谷村字都屋 245		機番	000957
環営	1-サ-名	玉城ファミリークリニック 様		納入日	平成20年5月11日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成27年9月15日
計	返送先	納入先と同じ		発送日	平成28年6月6日

修理依頼・異常内容


PSA⇒酸素ポンベ仕様変更

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

PSA（酸素発生装置）に関する部品を全部交換して、酸素ポンベで動く仕様に
変更しました。

番号1～6：仕様変更部品



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.42～0.54mg/L・・・正常
3. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
4. 運転カウンタ：1930→0 （コントロール基板交換に伴い0になります）

承認



審査



作成

H28. 6. 28

中澤

交換部品

番号	部品名称	数量	備考
	PSA⇒酸素ポンベ仕様変更部品	1式	取扱説明書含む
1	ポンベ仕様用減圧弁		
2	酸素ホース		
3	コントロール基板		
4	ポンベ用継手		
5	圧力スイッチ；ポンベ用		
6	点検パネル；ポンベ用		