

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
〒704-8122
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

お客様用

お客様	名称	よしでファミリー歯科	製造番号	100531	ご確認 
	住所	新加坡市江岸区天野2-13-11	納入日	2020.12.17	
	TEL 025-280-7800	納入検査実施者	エリミネービス株式会社 職員		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	ok	開閉動作確認	外装・設置	ok	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認
	ok	ドアパッキンキズ・汚れ点検		ok	アジャスタフットの緩み・設置状態
	ok	ドアロックユニット作動確認		ok	キズ・汚れ
	ok	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		ok	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと
	ok	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	ok	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと
洗剤ポンプ	ok	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	ok	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認
	ok	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		ok	タッチパネル表示確認・履歴の確認
	ok	洗剤投入量の確認		ok	ラック仕様切換(ハンドピースラック・標準ラック)
	ok	ローラーポンプの動作確認		有(無)	温水使用切換
給排水	ok	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価機能 その他	ok	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	ok	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		ok	周波数と設置ICWの一致
	ok	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水/湯逆配管NG)		ok	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
	ok	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		—	運転・お手入れ方法の説明
	ok	給湯温度(45~50℃)		ok	装置内運転時異音・振動
電装系	ok	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転検査結果	☒ 良好 ☐ 不良 	
	ok	ディスプレイの色あせ・表示確認			
	ok	電源スイッチの作動状態			
	ok	SDカードの挿入・取外性			
	ok	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと(漏電・熱注意)			
	ok	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

特記事項 エユニットに入社する時に 本体天板ビスが当るため、ビス取はずれました。