

点検確認書

排水不良 (エラーH) 対応

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤 裕

点検年月日	平成21年 6月 23日	機種名	ONW-10	製造機番	000554
設置場所	1F 検査室			TEL:	
設置時期	平成16年 12月 13日	使用時間	799回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未実施	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒ 2回確認		
酸素発生	正常	☒	濃度: 91.7%	流量: 0.78 L/min 圧力: 0.125~0.212 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	排水ホースの汚れとフィルター詰まりが原因でした。 これを対応し復旧しました。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	

H 21年 6月 23日

ご署名 村上 由香

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。