

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

No. 101015

配布先	納入先	新鋭工業販売（株）名古屋本社 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	愛知県岡崎市若松東2-9-5		機番	000387
環営	ユーザー名	岡田胃腸科クリニック 様		納入日	平成16年2月13日
環品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成22年6月9日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成22年10月14日


修理依頼・苦情内容

フタロック不良、定期点検依頼

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・フタロックを調整、内部分解清掃、定期部品の交換および性能測定を実施しました。
- ・点検中「給水量不足異常」が発生したので、水位センサーの感度を調整して復旧しました。
- ・水ポンプ類に劣化の兆候がみられますので次回に交換をご検討ください。



[2] 修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください。
2. 水位センサー（LVL）感度調整：906Ω→880Ω（敏感側に調整）
3. オゾン水濃度測定：0.49～0.61mg/L・・・正常
4. P S A（酸素発生装置）性能点検
酸素濃度：94.9% 酸素流量：0.75L/min 圧力：0.081～0.146MPa（60Hz）
5. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	ドレンフィルター	1	
	吸着筒、吸湿筒（P S A用部品）	1	SPS-10241
	オゾン分解触媒	1	
	オゾンセンサー	1	
	蓋ロックソレノイド配線	1	

承認



審査



作成

H22.10.15

中澤

御見積書

岡-10-0095-1

新鋭工業販売(株) 御中

平成22年6月22日

株式会社 IHIシバウラ

環境事業部 品質保証グループ

岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL 086-944-6528

FAX 086-942-9030

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

件名: 内視鏡洗浄機点検

御見積金額 ¥154,700

承認	審査	作成
江 22.22 口	江 22.22 口	中澤

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
受付日 : 平成22年6月10日
貴社名 :
顧客名 : 岡田胃腸科クリニック 様
機種名 : ONW-10 387号機

No	品名	摘要	個数	単位	単価	見積金額
1	ドレンフィルター	定期交換部品	1	個	1,000	1,000
2	吸着筒、吸湿筒	定期交換部品	1	式	63,000	63,000
3	オゾン分解触媒	定期交換部品	1	個	24,000	24,000
4	オゾンセンサー	要交換	1	個	25,000	25,000
5	蓋ロックソレノイド配線	破損につき要交換	1	本	5,000	5,000
6	水ポンプ(排水ポンプ P-3)	劣化の兆候あり、交換を推	1	個	34,000	34,000
小計						152,000
3	部品取付		2	H	9,000	18,000
7	原因調査・点検・調整・清掃		1	H	9,000	9,000
小計						27,000
8	送料		1	式	3,000	3,000
小計						3,000
定価						合計 182,000

新鋭工業販売様仕切価格 ×0.85 154,700

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

発注書

上記見積もり内容にて発注いたします。

9月 2/日

ご署名

名古屋市中区徳川2丁目16番42号
新鋭工業販売株式会社

TEL 052-939-0700

FAX 052-939-0717

TEL

印

水ポンプ修理いれてください。