

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部営業メンテナンス

点検担当者: IHI シバウラ 宮 下

点検年月日	2011・11・7	機種名	ONW-10	製造機番	643
設置場所				TEL	
納入時期		使用時間		御対応者	様

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：	0.5	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒				
発生酸素	正常	☐	濃度：	%	流量：	L/min
					圧力：	～ MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☐		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	詳細は別紙(修理報告書)を参照
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☐	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☐	一個	

年 月 日

御署名

修理報告書兼工事完了証明書

NO.

お客様	成田記念病院 様		機種	BMW-10	
所在地	埼玉県豊後市白河町78 0532-31-2167		機番	No. 643.	
販売店	新鋭工業株式会社 052-939-0900		納品日	平成 年 月 日	
			依頼日	平成 年 月 日	
修理者	ISM 宮下	作業時間	2.0 H	作業日	平成23年11月7日

修理依頼・苦情内容

運転終了後1/8表示。

不具合原因（故障箇所）と処置内容

- ・P1~P2のバルブを交換した。
 - ・交換後、試運転を行った。
- 結果
1回目 → OK
2回目 → OK.

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
7623 01180	バルブ	1	

23年11月7日

ご署名 石川 恵美子