

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 年 月 日

機種/型式	ワッシャー・ディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 1 月 21 日	作業時間:	Hr
顧客名	田澤歯科医院 様	TEL:	029-257-3533
所在地	茨城県水戸市姫子 2-352-18	ご担当	院長先生 様
販売店	株式会社モリタ 水戸営業所	ご担当	青木 様
納入年月日	2017 年 11 月 22 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☒ その他 ☐	修理表示貼付	☐

装置情報	製造番号: 100260	運転回数: 569 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	-------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー No. 16 槽内温度低下 1

原因

器械内温度センサー（槽内・校正用）2本の誤差条件（エラー発生条件）が狭く、エラーが発生しやすい状態にあり、ためしに

処置、作業内容

器械設定より、誤差条件のパラメーターを調整、エラーが発生しやすい設定へ変更し、ためしに

特記事項

弊社工場内で運転確認を完了し、エラー等、問題ないことを確認済み

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		40

お客様ご確認者名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

31 年 2 月 13 日

ご署名

田澤重伸




修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者



桐野