

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 11月 26日

IC Washer	
作業年月日	2019 年 11 月 18 日 作業時間: Hr
顧客名	てらかど歯科クリニック 様 TEL: 029-353-8281
所在地	茨城県水戸市双葉台5-797-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 7 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100121	運転回数: 474/1432	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	----------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ エラー1 漏洩検出

原因

- ・ 乾燥エア用樹脂継手に亀裂が入っており、その部分からの漏水により機体内漏洩センサーが発報した

処置、作業内容

- ・ 該当の樹脂継手を耐久性の高い対策品に交換
- ・ 各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	乾燥用樹脂継手		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 11月 28日

ご署名 野田 重徳 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品質保証部	責任技術者	作業者
菊池	富田	石間
'19/11/18	'19/11/18	'19/11/18