

点検・修理報告書

管理 No.

QM-044

発行日:

2019年 11月 8日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2019 年 11 月 8 日
顧客名	根本歯科医院 様
所在地	茨城県土浦市神立中央1-16-11
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100123	運転回数: 1595回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー11 蒸気発生器高温異常		
・エラー18 滅菌異常		
原因		
・真空弁にオイルが付着しており、これにより真空弁からリークが発生しておりました。		
・蒸気発生器用安全弁よりリークが発生しておりました。		
処置、作業内容		
・真空弁、安全弁を新品交換いたしました。		
特記事項		
・缶内フィルターの交換		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空弁		1		
2	安全弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 12月 25日

医療法人根本歯科医院

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	高田	三宅
19/11/06	19/11/06	19/11/06