

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2020 年 5 月 日	【対応日】	2020 年 5 月 14 日
【連絡元】	☐ モリタ(担当者:)	☐ ディーラー(担当者:)	
	☐ ユーザー	☐ その他()	
【所在地&ユーザー名】	茨城県 小澤歯科医院		

案件No. _____

電話受付: _____

現地対応: 慶頼、小沢

送り状番号: _____

【機種】
IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17 (機番:)

【症状・エラーコード】
下段 スプレーノズルがまわりにくい

【対応方法】
☐ 預かり修理 (代替機No.)
☒ 現地対応
対応内容: ☒ 部品交換(スプレーノズル) ()
☐ その他 ()

【運転情報】
運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数
保守点検: ☐ 有 ☒ 無 ☐ 販売店確認
修理方法: ☐ 有償 ☒ 無償 ☐ 販売店確認
備考: ()
※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】	
<ICW・WD>	<ICC・BC>
☐ 水	☐ 生成器
☐ 水&温水	(アイオニー・)
	☐ 精製水購入
【ラック・バスケット種類】	
<ICW・WD>	<ICC・BC>
☐ 標準ラック	☐ トレー棚
☐ ハンドピースラック	☐ 網バスケット
<止水プラグ使用>	
☐ 有 ☐ 無	
<SUSフィルター洗浄>	
☐ 有 ☐ 無	
【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】	
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用	
【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】	
☐ 有 ☐ 無	

【設置場所】
☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()
【現地対応者コメント・所感】
スプレーノズル交換