

点検・修理報告書

管理 No. 20143

発行日: 2020年8月20日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020 年 8 月 18 日	作業時間: 8 Hr
顧客名	杉田歯科医院 様	TEL: 0293-24-3911
所在地	茨城県高萩市本町1-223	ご担当 — 様
販売店	株式会社モリタ 水戸営業所	ご担当 中條 様
納入年月日	2017 年 12 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100287	運転回数: 872回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・定期点検後に、器械後方部からジリジリ音がするようになった。		
原因		
・電磁弁（真空弁）に異物が挟まったことにより、ジリジリという音が出ておりました。		
処置、作業内容		
・電磁弁（真空弁）の交換を実施しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	電磁弁（真空弁）	762261320	1	—	—
2					
3					
4					
5					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		¥0
			技術料		¥0
			出張料		¥0
			合計		¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

杉田歯科医院 印
高萩市本町1-223
TEL 0293-24-3911

ご署名

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

確認	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'20/08/20	'20/08/20	'20/08/20