

点検・修理報告書

発行日：2021 年 2 月 19 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 2 月 9 日		作業時間：Hr
顧客名	御茶園通り歯科クリニック 様		TEL：029-291-8884
所在地	茨城県水戸市千波町462-6		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 4 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：13100043	運転回数：4176
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 3 機器内漏水		
原因		
・循環ポンプにつながっている配管Cの締め付けバンドが緩み、 そこから少量の水が漏れて溜まり、エラーが発生しておりました。		
処置、作業内容		
・バンドの締め直しと運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 19 日

点検者 杉野川 幸彦 (印)

修理業者

 株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
	岡野川サービスG '21/02/09 富田	岡野川サービスG '21/02/09 安田