

点検・修理報告書

管理 No. 210xxx
発行日: 2021年6月3日

クラスBオートクレープ IC Clave	
作業年月日	2021年5月31日 作業時間: 8 Hr
顧客名	大澤一茂歯科医院 様
所在地	茨城県水戸市姫子1-815-5
販売店	ご担当 様
納入年月日	2021 年 2 月 24 日 保証期間 内 ☒ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300131	運転回数: 23回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー12 ドアセンサー異常が発生した。		
2. 水の減りが早い。		
原因		
1. ドアロック機構のロックピンの位置調整にずれが確認されました。そのために、運転開始時のドアロックにエラーが生じ、エラー12が発生したと考えられます。		
2. デンタルモードで水の使用量を確認しましたが、標準的な使用量でした。		
処置、作業内容		
1. ドアロック機構のロックピンの位置を再調整いたしました。		
2. 水の使用量は適正でした。このままご使用いただいて問題ありません。		
特記事項		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 29 日

ご署名 大澤一茂 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	菊池
'21/06/03	'21/06/03	'21/06/03

出張作業報告書 ②お客様控

②お客様控

コード 023, 3504		山成工業日報 ②お客様控		整理No	
お客様名 大塚一茂歯科医院		受付No 45-4124		受付日 21 06 22	
ご住所 茨城県水戸市姫子1丁目215-5 029-254-8841 (T 311-4151)		品名 IT-CLAVE		受付時刻 11 06	
販売店様 様		機種 BT-CLAVE		受付時刻 11 06	
		製番 052524		保証年 有 無	
		注意書 販売日		保証年 有 無	
(受付内容) 1. IT-CLAVE クレープ設置作業 1. IT-CLAVE プリテンション機同計サポート 6月29日(火) 13:00		出張日 2021/06/29		出張開始時刻 12:00	
		技術員 052524		作業開始時刻 13:00	
		署名 豊田		作業完了時刻 14:00	
(作業内容) いつもお世話になります。 同行作業実施致しました。		確認 修理時カウンター ジャムカウンター グループ 読取区分 契約区分 作業区分 現象 原因		(備考)	
使用部品明細 コピット パンチ		品番 品名 数量			
毎度ありがとうございます。 ご依頼の作業につき上記の内容にて完了致しましたので ご報告します。		※万一3ヶ月以内に同一症状の故障が発生した場合は、本書をご提示ください。 同一原因である場合は、無料にて修理させていただきます。			
修理についてのお問い合わせは右記をお願いします。		作業部門 水戸技術センター 総機受付窓口：0570-005008			