

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2018年 3月 13日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018年 3月 7日		作業時間: Hr
顧客名	ひまわり歯科 ささきクリニック 様	TEL: 0289-77-7111	
所在地	栃木県鹿沼市府中町 63-1	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2017年 5月 12日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100248	運転回数: 305回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー No. 12 ドアセンサー異常		
エラー No. 14 真空時間オーバー異常		
原因		
デントルモードでの運転時に、真空工程・乾燥工程にて、真空ポンプが作動しないことがありました。		
処置、作業内容		
ソフトウェアの更新をおこないました。		
真空ポンプを交換しました。		
特記事項		
BMS-Test STEAM		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ② 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
			〒322-0034 栃木県鹿沼市府中町63-1		
			ひまわり歯科 ささきクリニック		
			TEL 0289-77-7111 FAX 0289-77-7774		
			ご署名 印		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者 作業者

--	--