

D 作業報告書

得意様	米田産科クリニック様			ご承認印
住所	滑川町月輪1518-41			410
TEL	0993-53-4184	室名		様
機種型式	IC ウォッシャー	号機	運転回数	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名 (印) EMシーサービス株式会社		ご担当者 様		

ご依頼内容・現象
洗剤供給異常エラー
(ICウォッシャー代替器)

原因
洗剤が少量のため、洗剤投入時にエラーとなり、エラーが完全に消えている状態から新品洗剤に変換し、洗剤投入時エラーが発生したためと思われます。

処置
洗剤エア抜きテスト。
洗剤エア吸引確認。
ユーザー様へ洗剤エア抜きプログラムを説明。
試運転、動作確認。

最終確認チェック

☐ 漏れ	☐ 行程異常	☐ 異音・異臭	☐ 安全装置動作
☐ 絶縁	☐ プログラム設定	☐ 試運転	☐ 最終検査終了

お客様への伝言
洗剤・付着剤交換時
エア抜きプログラムを実施して下さい。

隣りの機器のコンディション

メーカー	
機種	
☐ 異常なし ☐ 漏れあり ☐ 破損あり	☐ 警報・Er ☐ 異音あり ☐ 劣化あり
部位	

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 2016年10月17日

保守形態	1 保守契約	2 性検整備	3 性検点検	4 点検整備	5 点検	9 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器		区分	特 非 管 特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 ゴール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	/ H× / 名×7,500 円	7,500
3	派遣料	500× / 名×100 円	5,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000
6			

サインセンター

実務者 小林 中村

TEL - -

メモ

特記事項

①管理No. 770201

②作業日 20161014

③Uコード 0493534184

④⑤機種コード 11-09

⑥製造No.

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 56-126-2

⑨実施SC 84

⑩技術者 30

⑪同行・応援 33

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 15,500

⑮

⑯

税別合計金額 15,500

⑰

消費税 1,240

ご請求金額 ¥ 16,740

納品書No. 5857