

D 作業報告書

依頼者様	ビノキ才産科		様	ご承認印
住所	富士見市みずほ台1-21-20-107		営業	カ
TEL	049-265-5914	室名		様
機種型式	ICW		号機	100176
運転回数			回	
取扱業者名	(株)エムシーサービス		様	ご担当者
小山		様		

ご依頼内容・現象

扉より水漏れ。(左側)

原因

水平バランスにより装置の傾きが発生してはう。

処置

扉ロック点検・清掃。
アジャスター前方をやや高く調整。
1サイクル試運転。(洗浄物品あり)80℃/10分
※ドアロック部分をセンターに合わせると右側が
高くなる。槽内の水が左に多くなる。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

仕上剤不足のサニが発生して
います。

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

作業日 20 17 年 5 月 8 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対策
サービス形態	1 保守期間	2 CM	3 医療機器	4 区分	5 特管	6 非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
	80 アフター	90 その他				

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	2.0 H× / 名× 7500 円	15,000
3	派遣料	40k × / 名× 100 円	4,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		0
6	駐車料		900

サービスセンター	首都圏 C	実施者	星 住
TEL	- -		

メモ

特記事項

①管理 No.	785117
②作業日	20 17 05 08
③Uコード	
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造 No.	100176
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	60-014-2
⑨実施SC	219
⑩技術者	43
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

料金内訳

⑬ A	部品代	0
-----	-----	---

⑭ B	技術料等	19,900
-----	------	--------

⑮		
---	--	--

⑯	税別合計金額	19,900
---	--------	--------

⑰	消費税	1,592
---	-----	-------

ご請求金額 ¥	21,492
---------	--------

納品書 No.	1059
---------	------