

D 作業報告書

持機	みのりのもり歯科 様		ご承認印
住所	青森市新町6-16		
TEL	0928-32-1111	署名	様
機種型式	WD-100	号機	運転回数
完了	継続	有料	無料
取扱業者名	(特) IHI アクリテック 様	製造番号	14060086
ご担当者	小山 様		

作業日 20 18 年 2 月 24 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対策外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 入替	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 カル
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

メモ

①管理 No.	798628
②作業日	20 18 02 24
③Uコード	0428321111
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造 No.	14060086
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	60 - 199 - 1
⑨実施SC	84
⑩技術者	33
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

(24時制で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

	排水センサーボックス	1		交換部品

料 金 内 訳

⑬A	部品代	0
⑭B	技術料等	19,920
⑮		
⑯	税別合計金額	19,920
⑰	消費税	1,593

ご依頼内容・現象

排水センサーボックス交換

原因

排水センサーボックスから水漏れあり

処 置

・排水センサーボックス交換

・水漏れ熱さ事確認

※ ショートエルフ (上) 水漏れありあり。
ホントに7補修。

最終確認チェック ☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし	☐ 警報・Er
☐ 漏れあり	☐ 異音あり
☐ 破損あり	☐ 劣化あり
部位	

二別紙添付 ☐あり ☐なし

1	基本・掲付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料	/ H× / 名× 2,000 円	2,000
3	派遣料	700× / 名× 1,000 円	7,000
4	宿泊費	泊× / 名× 円	
5	諸経費		3,000
6	高運代		1,920

サビニセンタ	埼玉SC	実施者	伊村 鈴木
TEL	-		

部署長	検印	入力	納品書
中村	長川 30.3-1 原	久保	久保

ご請求金額 ¥	21,513
---------	--------

納品書 No.	10181
---------	-------