

[REDACTED]

הנהגתו של השר לא תהיה כרוכה באחריות.

排水異常 発生による修理.

排水接続は：サ-Bの取付部 劣化
による腐れのため発生.

3/30 状況確認、応急処置分、
本日、近接センサーの取付部の交換
修理、その後1:2 漏れ確認。
試運転、異常無し。

U10 U4/U4 17.23 728 U33 U32

D 实施者→经理→请求