

《不具合対応報告書》

担当者: 環宮 G 中村

【発生日】 2018年10月23日

【対応日】 2018年10月25日

【連絡元】 ☐モリタ (担当者:)
☐ユーザー
☒その他 (サービス 富田)

【ユーザー名&県名】

埼玉県・ピノキオ歯科クリニック

IC Washer【機番: 100324】

【症状】

・エラーが発せられる、液晶パネルが暗転し、
 点滅はくば、
 (液晶パネル故障のため、エラー番号は不明)

【対応方法】吸引取り修理 (代替機no. 100049) $\times$ 60Hz $\rightarrow$ 50Hzへ
 オフライン交換。
☐現地対応
 <対応内容> ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】☐水

☒水&お湯

【ラック種類】☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

<メクラ栓の使用> ☐有 ☒無

<SUSフィルターの洗浄> ☐有 ☒無

吸引管立てのため
 ハンドピースホルダー無

【備考】

・上段ラックのノズル回りが悪いため、
 返却時にゴムワッシャー交換が必要。
 ・設置場所の床が斜傾いている。
 ICWの下に板を敷いた方がよい。

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】☐吸引取り修理 (代替機no.)
☐現地対応
 <対応内容> ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他 ()

【滅菌バッグ】☐ディスプレイ

☐リユース

【網の種類】☐トレー網

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】