

点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2018 年 10 月 24 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2018 年 10 月 24 日		作業時間： Hr
顧客名	木村デンタルオフィス仙川 様		TEL： 03-5384-6500
所在地	東京都調布市仙川町1-27-25		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 9 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13090022	運転回数： 3923
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 缶体真空異常		
原因		
・ドアパッキンの劣化による真空漏れ（エラー30）		
・給水タンク・排水タンクの異物混入（エラー30）		
・真空ポンプのダイヤフラムの劣化による真空漏れ（エラー30）		
処置、作業内容		
真空ポンプ交換 ドアパッキン交換		
各種調整、清掃、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 ドアパッキン		1		
2	・BC-17用 真空ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

合 計 木村デンタルオフィス 仙川
院長 木村 直人
〒182-0002 東京都調布市仙川町1-27-25
仙川デルタスタジオ1F
Tel. 03-5384-6500 Fax. 03-5384-6501
印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

環PJ
'18/10/24
安田

環PJ
'18/10/24
安田