

《不具合対応報告書》

担当者: 小笠原

【発生日】 2018 年 11 月 30 日

【対応日】 2018 年 11 月 30 日

【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)

☐ユーザー

☐その他()

【ユーザー名&県名】

埼玉県 あさか歯科医院

IC Washer【機番: 100182】

【症状】

ミャットダウン

【対応方法】☒引取り修理(代替機no. 100050) ※ 返却前設置していたデモ機

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐水

☒水&お湯

【ラック種類】☒標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

返却時試運転にてエラー。(前回と同じエラー)

※ 同設置場所にて返却機とデモ機でアシスター調整前でドアックとロック穴の位置が違う。

(返却機はアシスター調整前においてドアックがロック穴の右側に3mmあるが、デモ機はちょうど真ん中くらいの位置になる)

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【給水方法】☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】☐デスポ

☐リユース

【網の種類】☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】