

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日
【対応日】 2019年 1月 29日
【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
 ☒ユーザー
 ☐その他()
【ユーザー名 & 県名】 東京都 みのりのもり歯科

IC Washer【機番:100343】

【症状】

排水ホースからの水漏れ

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

 <対応内容> ☒部品交換(排水ホース)
 ☐その他()

【給水方法】 ☐水

☒水 & お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

 <メクラ栓の使用> ☒有 ☐無

 <SUSフィルターの洗浄> ☒有 ☐無

【備考】

排水ホース劣化による亀裂からの水漏れ。

排水ホース交換

IC Clave【機番: 】

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

 <対応内容> ☐部品交換()
 ☐その他()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】