

《不具合対応報告書》

担当者: 廣瀬・小笠原

【発生日】 年 月 日

【対応日】 2019年 2月 1日

【連絡元】 ☐モリタ(担当者:)
☐ユーザー
☐その他()

【ユーザー名 & 県名】 茨城県 すずき歯科クリニック

IC Washer【機番: 】

IC Clave【機番: 100081】

【症状】

【症状】

給水しても給水タンクに水がありませんと表示される

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換()
☐その他()

【対応方法】 ☐引取り修理(代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☒部品交換(給水タンクフロートスイッチ(下))
☐その他()

【給水方法】 ☐水

☐水 & お湯

【給水方法】 ☒アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他()

【ラック種類】 ☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】 ☐ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☒網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】

【備考】

現地にて症状確認できず。念のため給水タンクフロートスイッチ(下)を交換。