

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 2月 21日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 2 月 14 日 作業時間: Hr
顧客名	佐藤歯科クリニック 様 TEL: 0270-75-6762
所在地	群馬県伊勢崎市八幡町32-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 4 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100209	運転回数: 74	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	--------------	----------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

- ・ エラー1 漏洩検知 機体内の水漏れ

原因

- ・ 樹脂継手フランジ面より水漏れで漏洩検知

処置、作業内容

- ・ 樹脂継手フランジを対策品に交換
- ・ 各種調整、清掃、運転動作確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	樹脂継手フランジ				
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 2 月 22 日

ご署名 佐藤 治之

印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



責任技術者	作業者
環境PJ '19/02/21 関口	環境PJ '19/02/21 関口