


点検・修理報告書

管理 No. QM-036

発行日: 2019年 11月 6日

製品名	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019年10月8日		作業時間: 16 Hr
顧客名	入江歯科医院 様		TEL: 0800-800-8827
所在地	埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15 入江ビル2F・3F		ご担当 事務長 須永 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店		ご担当 照井 様
納入年月日	2019 年 3 月 27 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100395	運転回数: 1501回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.18 滅菌異常		
原因		
・真空弁がリークしたため。		
・真空弁および配管、排水タンクにハンドピースオイルが多量に付着していたため、ハンドピースオイルがリークの原因と考えられます。		
処置、作業内容		
・真空弁を新品交換いたしました。		
特記事項		
・ドアパッキンの交換は起こっておりません。		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空弁		1		
2	缶内フィルタ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019年 11月 8日

ご署名

須永 光俊 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
19/11/06	19/11/06	19/11/06