

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019年 9月 26日

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2019 年 9 月 25 日 作業時間： Hr
顧客名	たのうえ歯科医院 様 TEL： 048-291-6480
所在地	埼玉県川口市赤山1440-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2015 年 12 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号： 100062	運転回数：	運転回数リセット： ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ワイヤー切れ			
原因			
・部品の経年劣化			
処置、作業内容			
・ワイヤー交換			
・各種調整、清掃、運転動作確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	扉ワイヤー		一式		
2	循環ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒333-0825埼玉県川口市赤山1440-1
たのうえ歯科医院
 TEL048-291-6480
 ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環PJ '19/09/25 富田	環PJ '19/09/25 桐野

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 たのうえ歯科医院 御中 製造番号 100062

住所 埼玉県川口市赤山1440-1

点検日 2019年 9月 25日

点検時間 ~ 点検者 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様ご確認ご署名欄

〒333-0825埼玉県川口市赤山1440-1

たのうえ歯科医院

TEL048-291-6480

2019年 9 月 27 日

ご署名



本作業にて知れた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528