


点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 1 月 21 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2019 年 1 月 17 日		作業時間： Hr
顧客名	たかだ歯科・矯正歯科クリニック 様	TEL： 049-268-5900	
所在地	埼玉県富士見市西みずほ台3-2-2	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 2 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14070145	運転回数： 4364	運転回数リセット： ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・ドアロックがかかりにくい状態になっている（定期メンテナンス後）			
原因			
・ドアロックユニットの異常		 ①の調整と②の調整にズレが発生していました	
処置、作業内容			
ドアロックユニット交換			
各種調整、清掃、運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・BC-17用 ドアロックユニット		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019 年 1 月 25 日

ご署名 高田 存一

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

