

# 点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2019 年 4 月 18 日

|       |                                                                                                                                   |                                                                       |                   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 機種/型式 | クラスBオートクレープ BC-17                                                                                                                 |                                                                       |                   |
| 作業年月日 | 2019 年 3 月 25 日                                                                                                                   |                                                                       | 作業時間： Hr          |
| 顧客名   | 三浦歯科医院                                                                                                                            | 様                                                                     | TEL： 0480-48-5251 |
| 所在地   | 埼玉県久喜市南栗橋4-19-4                                                                                                                   |                                                                       | ご担当 様             |
| 販売店   |                                                                                                                                   |                                                                       | ご担当 様             |
| 納入年月日 | 2015 年 5 月 25 日                                                                                                                   | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品               |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |                                                                       |                   |
| 出張・引取 | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |                                                                       |                   |

|                                                   |                |            |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| 装置情報                                              | 製造番号： 14090188 | 運転回数： 1513 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴                                   |                |            |
| ・エラー40 ドア異常                                       |                |            |
| 原因                                                |                |            |
| ・ドアセンサーLSIの調整不良、反応不良<br>(ドアが閉じていることの確認するセンサーがLSI) |                |            |
| 処置、作業内容                                           |                |            |
| ・ドアセンサーLSIの動作調整                                   |                |            |
| ・各種調整、清掃、運転確認                                     |                |            |
| 特記事項                                              |                |            |



|   | 交換部品名称 | 部品コード | 数量                                                                 | 単価     | 小計 |
|---|--------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|
| 1 |        |       |                                                                    |        |    |
| 2 |        |       |                                                                    |        |    |
| 3 |        |       |                                                                    |        |    |
| 4 |        |       |                                                                    |        |    |
| 5 |        |       |                                                                    |        |    |
| 6 |        |       |                                                                    |        |    |
| 7 |        |       |                                                                    |        |    |
|   |        |       | 1. 有償 <input type="radio"/> 2. 無償 <input checked="" type="radio"/> | 部品代 合計 |    |
|   |        |       |                                                                    | 技術料    |    |
|   |        |       |                                                                    | 出張料    |    |
|   |        |       |                                                                    | 合計     |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 4 月 24 日

ご署名

三浦 聡



修理業者

**株式会社HIIアグリテック**  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL:086-944-6528  
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

