

点検・修理報告書

管理 No. 19175
発行日: 2020 年 2 月 14 日

機種/型式			
作業年月日	2020 年 2 月 11 日	作業時間:	Hr
顧客名	たかだ歯科・矯正歯科クリニック 様	TEL:	049-268-5900
所在地	埼玉県富士見市西みずほ台3-2-2	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2015 年 2 月 26 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付	☐

装置情報	製造番号: 14070145	運転回数: 5386回
------	----------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー40 ドア異常が発生した。

原因

- ・蒸気発生器が高温になったために、ドアにロックがかかりました。
- ・ロックがかかった状態でドアを開けようとしたため、ドア異常が発生したと考えられます。
- ・蒸気発生器が高温になった原因は、給水ポンプの流量低下です。水不足のために空焚き状態となりました。

処置、作業内容

- ・水ポンプの交換と配管の清掃を実施いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	・水ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 3 月 3 日

ご署名 高田 万一

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		