

# 点検・修理報告書

管理 No. 19242

発行日: 2020年3月30日

|          |                                                                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IC Clave |                                                                                                                                   |
| 作業年月日    | 2020年3月26日 作業時間: 8 Hr                                                                                                             |
| 顧客名      | かがみ歯科医院 様 TEL:                                                                                                                    |
| 所在地      | ご担当 様                                                                                                                             |
| 販売店      | ご担当 様                                                                                                                             |
| 納入年月日    | 年 月 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> 付属品                                                              |
| 作業区分     | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                               |
| 出張・引取    | 修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                                                       |              |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 装置情報                                                  | 製造番号: 100306 | 運転回数: 688回 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴<br>・運転時異常な音がする。<br>・給水フィルターが変形している。   |              |            |
| 原因<br>・真空ポンプがプレートのねじと干渉しておりました。<br>・強く押されたと考えられます。    |              |            |
| 処置、作業内容<br>・ねじに干渉しないように取り付けました。<br>・給水フィルターを新品交換しました。 |              |            |
| 特記事項<br>・念のため真空ポンプは新品に交換しました。                         |              |            |

|   | 交換部品名称  | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|---------|-------------|--------|----|----|
| 1 | 真空ポンプ   |             | 1      |    |    |
| 2 | 給水フィルター |             | 1      |    |    |
| 3 |         |             |        |    |    |
| 4 |         |             |        |    |    |
| 5 |         |             |        |    |    |
| 6 |         |             |        |    |    |
| 7 |         |             |        |    |    |
|   |         | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|   |         |             | 技 術 料  |    |    |
|   |         |             | 出 張 料  |    |    |
|   |         |             |        |    |    |
|   |         |             | 合計     |    |    |

お客様ご確認署名欄


- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 4月 6日

ご署名 鏡 一郎 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

| 品証                                                                                   | 責任技術者                                                                                 | 作業者                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |