

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2020 年 6 月 23 日	【対応日】 年 月 日	案件No. 20195
【連絡元】 ☐ モリタ(担当者:)	☐ ディーラー(担当者:)	電話受付: 中村
☒ ユーザー	☐ その他()	現地対応:
【所在地&ユーザー名】 埼玉県・上尾中央総合病院 様		送り状番号:

【機種】 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17 (機番: 00247)	【症状・エラーコード】 エラーNo.7 循環水圧低下
---	-------------------------------

【対応方法】 ☒ 預かり修理 (代替機No.) ☒ 現地対応 対応内容: ☐ 部品交換() ☒ その他 (確認・清掃)	【運転情報】 運転回数: () 回 ※前回メンテからの運転回数 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認 備考: () ※ 消耗品の使用回数など
--	--

【給水方法】 <ICW・WD> ☐ 水 ☐ 水&温水 <ICC・BC> ☐ 生成器 ☐ (アイオニー・) ☐ 精製水購入 【ラック・バスケット種類】 <ICW・WD> ☐ 標準ラック ☐ ハンドピースラック ☐ 止水プラグ使用 ☐ 有 ☐ 無 ☐ SUSフィルター洗浄 ☐ 有 ☐ 無 <ICC・BC> ☐ トレー棚 ☐ 網バスケット 【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用 【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】 ☐ 有 ☐ 無	【設置場所】 ☐ 作業台上 ☒ シンク下 ☐ その他() 【現地対応者コメント・所感】 ・フロッター-3(洗浄槽内フロッター)ハッゴミ詰まり。 ・スプレーアーノ/HPラック内は、 HPホールド剤のネジ残留して。=0
--	---