

点検・修理報告書

管理 No. 20132
発行日: 2020年8月6日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020/8/3 作業時間: 8 Hr
顧客名 所在地	三上歯科医院 様 TEL: 様
販売店 納入年月日	2016 年 3 月 4 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 様
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100250	運転回数: 2107回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー16 蒸気注入異常が発生した。 ・運転時異音がする。		
原因 ・蒸気弁に作動不良がありました。電磁弁が開かず、蒸気が缶内に注入できなかったと考えられます。 ・真空ポンプが周囲のねじに干渉しておりました。		
処置、作業内容 ・蒸気弁を新品交換いたしました。 ・ねじが干渉しないように、調整いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020 年 8 月 7 日

ご署名 三上隆一郎 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
20/08/06	20/08/06	20/08/06