

点検・修理報告書

管理 No. 20449
発行日: 2021年1月18日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021年1月13日 作業時間: 8 Hr
顧客名	入江歯科医院 様 TEL:
所在地	埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15 入江ビル2F・3F ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2019 年 5 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シム記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100404	運転回数: 2401回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁が故障しておりました。(動作しない状態)		
処置、作業内容		
・蒸気弁を新品交換いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 1 月 29 日
 ご署名 須永 光俊 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 21/01/18 池	富 21/01/18 田	三 21/01/18 宅