

C 作業報告書

お得意様	佐藤歯科クリニック様			ご承認印	
住所	群馬県伊勢崎市八幡町32-1			16月	
TEL	0270-75-6760	室名			
機種名	ウォッシュシステム4ター		メーカー	(株)H/Aシステム	
型式	IC ワッシャー (号機)		製番	100209	
完了	継続	有料	無料	運転回数	1717 回

ご依頼内容・現象
 ・定期保守点検
 (ご依頼者様)

原因

処置
☒部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
☒各部増締め ☒分解・再セットアップ ☐各部清掃
☐グリスアップ ☒動作確認 ☒設定・プログラムの確認
☒点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
☐性能検査立ち会い ☒試運転 ☐最終検査終了・異常なし
 ・点検表に基づく点検
 ・定期交換部品の交換
 ・試運転テスト (洗浄評価テスト)
 (モト900.5分熱水消毒)

お客様への伝言
 ・仕上前投入量確認(5ml)

作業日 20 21 年 12 月 10 日

保守状態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対象外 (摘要√)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特 非特管 管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
						80 アフター
						90 その他

受付 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	ドアロック(1)	1		
	ドアロック(2)	1		
	PLワイヤ4-	1		
	HETAワイヤ4-	1		
	ドリルビット	2		

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	39000
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	10km× 1 名× 100 円	1000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000
6			

責任技術者	検印	入力	納品書
群馬SC	安藤		
実施者	安藤		
サービスセンター	TEL		

取扱業者 (請求先)
 (支店名)
 (ご担当者)
 (注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社
 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5
 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター
 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8
 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250

福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社
 〒387-0013 長野県千曲市小島3172
 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

管理No. 822802
 左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
 なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合わせ下さい。

料金内訳	
⑬ A	部品代 0
⑭ B	技術料等 34000
⑮	
⑯	
⑰	税別合計金額 34000
⑱	
⑲	消費税 3400
⑳	
ご請求金額 ¥ 37400	
納品書 No.	

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

モリタ用
作業専用
IHIAグリテック用

名称	佐藤歯科クリニック	様	製造番号	100209	点検 実施日	2021年2月10日	こ 承 認 印
住所	群馬県伊勢崎市八幡町32-1		運転回数	17/7	点検 実施者	エムシーサービス㈱安藤	
納入場所			サービス形態		モリタ 担当者		
お客様様							

ドア機能

- ☒ ドア開閉動作
- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ☒ ドア締め付けスイッチの作動
- ☒ インターロックの作動
- ☒ テンションスプリングの取付け・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア手動開放レバーの作動
- ☒ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- ☒ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ☒ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの作動
- ☒ 薬剤投入量
- ☒ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファン取付け
- ☒ 乾燥ファンの作動・異音
- ☒ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ☒ 乾燥ヒータの作動
- ☒ プレフィルタのつまり・汚れ
- ☒ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系

- ☒ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継手・ホースの損傷・漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ☒ 給水弁の作動・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- ☒ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動・異音
- ☒ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ☒ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ☒ 槽内LEDの点灯
- ☒ 洗浄アームの回転
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのへたり・漏れ
- ☒ 排水ロフィルタの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒータの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示
- ☒ 電源スイッチの作動
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター線み
- ☒ 端子の線み・コネクターの接続
- ☒ メモリーカードへの書き込み確認
- ☒ 圧力センサーの取付け
- ☒ ヒーター配線の線み・変色(加温・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ☒ 外装の汚れ・損傷
- ☒ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換

- ☒ ドアパッキン
- ☒ プレフィルタ
- ☒ HEPAフィルタ
- ☒ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認
合・否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン1	1
ドアパッキン2	1
プレフィルタ	1
HEPAフィルタ	1
DPIチューブ	2

株式会社IHIAグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030