

点検・修理報告書

管理 No. 20371

発行日: 2020年12月11日

クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020 年 12 月 4 日	作業時間: 8 Hr
顧客名	中村歯科医院 様	TEL: 048-553-1580
所在地	埼玉県行田市栄町12-10	ご担当 ー 様
販売店	株式会社モリタ 北関東支店	ご担当 照井 様
納入年月日	2018 年 4 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
付属品	ー	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100321	運転回数: 904回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.18 滅菌異常		
・蒸気発生器温度センサー故障表示		
原因		
・エラーNo.18 滅菌異常: 圧力センサー故障		
一滅菌工程中に規定圧力に到達しなかったことで、エラー発報しました。		
また、器械が規定圧力まで蒸気を注入しようとしたことで、通常よりも精製水の使用量が多くなっていました。		
・蒸気発生器温度センサーの断線故障		
処置、作業内容		
・故障部品の交換を実施しました。(圧力センサー・蒸気発生器温度センサー)		
・ドアロックセンサーの調整を行いました。		
・制御基板の交換をおこないました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサ		1		
2	蒸気温度センサ		1		
3	制御基板		1		
4					
5					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

令和2年 12月 15日
埼玉県行田市栄町12-10
医療法人中村歯科医院

二重名 理事長 中村 宏之 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
第 '20/12/11 池	富 '20/12/11 田	三 '20/12/11 宅