

# 点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2021年 1月28日

|                            |                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ウォッシャーディスインフェクター IC Washer |                                                                                                                                    |
| 作業年月日                      | 2021 年 1 月 19 日 作業時間: 5 Hr                                                                                                         |
| 顧客名                        | 入江歯科医院 様 TEL: _____                                                                                                                |
| 所在地                        | 埼玉県さいたま市浦和区上木崎1-10-15 入江ビル2F・3F ご担当 様                                                                                              |
| 販売店                        | ご担当 様                                                                                                                              |
| 納入年月日                      | 2019 年 2 月 15 日 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> 付属品                                          |
| 作業区分                       | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                                |
| 出張・引取                      | 修 理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/> |

|                     |              |           |                                                                               |
|---------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 装置情報                | 製造番号: 100350 | 運転回数: 574 | 運転回数リセット: <input type="checkbox"/> 実施 <input checked="" type="checkbox"/> 未実施 |
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴     |              |           |                                                                               |
| ・エラー1: 漏洩検知         |              |           |                                                                               |
| 原因                  |              |           |                                                                               |
| ・漏洩センサーの故障          |              |           |                                                                               |
| 処置、作業内容             |              |           |                                                                               |
| ・漏洩センサーを新品交換いたしました。 |              |           |                                                                               |
| ・各種調整、清掃、運転動作確認     |              |           |                                                                               |
| 特記事項                |              |           |                                                                               |

|   | 交換部品名称 | 部品コード                                                              | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|--------|--------------------------------------------------------------------|--------|----|----|
| 1 | 漏洩センサー |                                                                    | 1      |    |    |
| 2 |        |                                                                    |        |    |    |
| 3 |        |                                                                    |        |    |    |
| 4 |        |                                                                    |        |    |    |
| 5 |        |                                                                    |        |    |    |
| 6 |        |                                                                    |        |    |    |
| 7 |        |                                                                    |        |    |    |
|   |        | 1. 有償 <input type="radio"/> 2. 無償 <input checked="" type="radio"/> | 部品代 合計 |    |    |
|   |        |                                                                    | 技 術 料  |    |    |
|   |        |                                                                    | 出 張 料  |    |    |
|   |        |                                                                    |        |    |    |
|   |        |                                                                    | 合計     |    |    |

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 1 月 29 日

ご署名

須永光俊

印

修理業者

株式会社IHアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

環境PJ部  
'21/01/19  
廣瀬

環境PJ部  
'21/01/19  
小笠原