

点検・修理報告書

管理 No. 20863

発行日: 2021年3月22日

クラスBオートクレープ IC Clave			
作業年月日	2021/3/10		作業時間: 8 Hr
顧客名	うらわイースト歯科 様		TEL: 048-711-4218
所在地	埼玉県さいたま市南区大谷口5407		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 5 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検ツル記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100112	運転回数: 2454回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。 ・給水タンクの満水フロートスイッチが作動していない。		
原因		
・蒸気弁の動作不良が確認できました。		
蒸気弁の動作不良により、蒸気が缶内に注入できず、本エラーが発生したと考えられます。		
・給水タンクの満水フロートスイッチの作動チェックを実施しましたが異常はありませんでした。また、このセンサー関係の配線に接触不良がないかなどチェックしましたが、正常でした。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換しました。		
特記事項		
・給水タンクの満水フロートスイッチにつきましては、このまま様子を見させてください。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 ☒ 2.無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 22 日

ご署名 岩澤 孝弘 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
岩 澤 21/03/22 池	岩 澤 21/03/22 池	三 宅 21/03/22 宅