

点検・修理報告書

管理 No. 20972

発行日: 2021年3月22日

クラスBオートクレーブ IC Glave	
作業年月日	2021/3/10 作業時間: 8 Hr
顧客名	幸町歯科口腔外科歯科 様 TEL: 048-456-7500
所在地	埼玉県志木市幸町1-12-16 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シ-1記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100267	運転回数: 2499回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
・運転時異音発生		
原因		
・蒸気弁の動作不良が確認できました。		
蒸気弁の動作不良により、蒸気が缶内に注入できず、本エラーが発生したと考えられます。		
また、蒸気弁が開かないために、蒸気発生器の温度・圧力が上昇し、安全弁が作動したと考えられます。運転時異音は安全弁がリリーフし、蒸気を吹いた音です。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換しました。		
特記事項		
・安全弁の作動圧調整いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021年3月22日

ご署名 重信 俊子 印

修理業者

株式会社IH1アグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
満 21/03/22 池	富 21/03/22 田	三 21/03/22 峯