

点検・修理報告書

管理 No. 19430
発行日： 2020年6月4日

	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2020/5/29		作業時間： 8 Hr
顧客名	福田デンタルクリニック 様		TEL：
所在地			ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100120	運転回数： 1459回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー 1 6 蒸気注入異常が発生した。			
原因			
・蒸気弁が故障しておりました。			
処置、作業内容			
・蒸気弁を新品交換いたしました。			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
年 月 日					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
ご署名 印					

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/06/04 池	富 '20/06/04 田	三 '20/06/04 宅