

## 作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

|        |                                           |         |                                           |         |        |
|--------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|--------|
| 管理No.  | 3431                                      | 作業日/納入日 | 2021/07/13(火)                             | ご依頼日/受付 |        |
| お得意様   | 星和歯科                                      |         |                                           | 様       | ご依頼者   |
| 住所     | 埼玉県越谷市宮本町5-13-5                           |         |                                           | 室名      |        |
| TEL    | 048-963-0161                              |         |                                           | 保守契約    |        |
| 実施センター | 名古屋SC                                     | TEL     | 0587-66-1677                              | 作業者     | 中山大士   |
| 同行     |                                           | 同行      |                                           | 同行      |        |
| メーカー   | IHI物流産業システム                               | 型式      | BC-17-                                    |         |        |
| 機種名    | 小型高圧蒸気滅菌器                                 | 医療機器区分  | 3区分                                       | 特定保守    | 該当     |
| 作業区分   | 修理                                        | 製造番号    | 14070123                                  | 運転回数    | 4932 回 |
| 完了・継続  | <input checked="" type="checkbox"/> 完了 継続 | 有料・無料   | <input checked="" type="checkbox"/> 有料 無料 |         |        |
| 請求先    | 株式会社IHI物流産業システム 環境ソリューションBU               |         |                                           | 注文No.   |        |
| 支店名    |                                           | ご担当者    | 宮下                                        | 見積No    | 00055  |

|      |  |
|------|--|
| 連絡事項 |  |
|------|--|

|          |           |    |                  |
|----------|-----------|----|------------------|
| ご依頼内容・現象 | エラー30が出る。 | 原因 | 真空ポンプの劣化が考えられます。 |
|          | エラーNo・コード |    |                  |

|    |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                             |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 処置 | <input checked="" type="checkbox"/> 部品交換<br><input checked="" type="checkbox"/> 各部清掃<br><input type="checkbox"/> 動作確認<br><input type="checkbox"/> 点検表に基づく点検整備<br>(別紙点検表参照)<br><input checked="" type="checkbox"/> 試運転 | <input type="checkbox"/> 各部増締<br><input type="checkbox"/> グリスアップ<br><input type="checkbox"/> 設定・PG確認<br><input type="checkbox"/> 異常なし | 真空ポンプ交換実施。<br>下記部品劣化の為交換実施。<br>ドアハンドル、給水タンクキャップ組。<br>試運転実施。<br>※名古屋サービスセンターにて実施修理。<br>※御見積書提出分作業(No. 00055) |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 交換部品 | 部品コード     | 交換部品       | 数量   | 定価 | 単価     | 金額     | 備考 | 請求先備考 |
|------|-----------|------------|------|----|--------|--------|----|-------|
|      | T00101420 | 真空ポンプ      | 1.00 |    | 62,000 | 62,000 |    |       |
|      | T00102600 | 給水タンクキャップ組 | 1.00 |    | 6,200  | 6,200  |    |       |
|      | T00102440 | ドアハンドル     | 1.00 |    | 1,300  | 1,300  |    |       |
|      |           |            |      |    |        |        |    |       |
|      |           |            |      |    |        |        |    |       |
|      |           |            |      |    |        |        |    |       |
|      |           |            |      |    |        |        |    |       |
|      |           |            |      |    |        |        |    |       |

| 作業費用 | 技術料 | 平日  | 3.0 H X | 1 名 X 8,500 円 = | 25,500 円 | 合計 | 部品合計     | 69,500 円  |
|------|-----|-----|---------|-----------------|----------|----|----------|-----------|
|      | 派遣料 | 名 X | 円 X     | km X            | 回 =      |    | 作業合計     | 33,000 円  |
|      | 宿泊費 | 泊 X | 名 X     | 円 =             |          |    |          | 円         |
|      | 諸経費 |     |         |                 | 3,000 円  |    | 税別合計金額   | 102,500 円 |
|      | 送料  |     |         |                 | 4,500 円  |    | 消費税(10%) | 10,250 円  |
|      |     |     |         |                 | 円        |    | ご請求額     | 112,750 円 |
|      |     |     |         |                 | 円        |    |          |           |
|      |     |     |         |                 | 円        |    |          |           |

|         |  |
|---------|--|
| お客様への伝言 |  |
|---------|--|

|     |        |       |     |     |
|-----|--------|-------|-----|-----|
| 作業者 | お客様サイン | 責任技術者 | 検印  | 納品書 |
| 中山  | (代) 中山 | 倉知    | 長川原 | 久保  |

|        |
|--------|
| 納品書No. |
| 3382   |