

点検・修理報告書

管理 No. 20622
発行日: 2021年4月5日

クラスBオートクレープ IC Glave	
作業年月日	2021/3/31 作業時間: 8 Hr
顧客名	幸町歯科口腔外科医院 様 TEL:
所在地	埼玉県志木市幸町1-12-16 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2017 年 8 月 15 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100270	運転回数: 1546回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー26 停電異常が発生した。		
原因		
・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。		
・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。		
処置、作業内容		
・サーキットプロテクタを新品交換しました。		
特記事項		
・SDボード、真空弁、圧力センサが劣化しておりましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		2		
2	SDボード		1		
3	真空弁		1		
4	圧力センサ		1		
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 5 日

ご署名 高橋智実 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-8528

品証

責任技術者

作業者

