

点検・修理報告書

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2021/1/21 作業時間: 8 Hr
顧客名	おはなデンタルクリニック 様 TEL: 0495-27-8087
所在地	埼玉県本庄市前原1-11-23 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ■ 外 □ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ■ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100507	運転回数: 140回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー11 蒸気発生器高温異常が発生した。 2. エラー23 蒸気温度センサ故障が発生した。 3. 異臭がする。		
原因		
1. 2. 排蒸弁の部品不良によるリークで、真空工程で吸引された際に蒸気発生器内の蒸気・水を排出してしまったために空焚き状態になってしまったと考えられます。 3. 蒸気発生器の空焚きにより、蒸気ヒーターが過昇し、ヒーター内部の絶縁材が溶けたと考えられます。異臭の発生源は、絶縁材です。		
処置、作業内容		
・蒸気ヒーター、排蒸弁を交換いたしました。		
特記事項		
・念のため蒸気温度センサを交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2	排蒸弁		1		
3	蒸気温度センサー		1		
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出張 料	
				合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年 1 月 27 日

ご署名 青木佳史 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	高田	三宅
21/01/25	21/01/25	21/01/25