

点検・修理報告書

管理 No. 20865
発行日: 2021年3月18日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2021/3/16		作業時間: 8 Hr
顧客名	うりた歯科医院 様		TEL:
所在地	埼玉県川口市安行藤八456		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 11 月 15 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100282	運転回数: 2260回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・ドア付近より水漏れ ・チャンパー内に水が残る。		
原因		
・チャンパー内に水が残ったために、ドアを開けた時に水がこぼれたと考えられます。 ・工場にて何度も運転いたしました、水が残ることはありませんでした。 ・製品の前方が少し上がった状態で使用する機械です。前方が下がっていたり、平行な場合には水が残ります。		
また、器材の種類、量、入れ方によっては水が残留することがあります。		
処置、作業内容		
・プログラム更新、各種調整、清掃、運転確認 ・製品ご返却時に前方が少し上がるように設置いたします。水準器で確認いたします。 ・また、器材の種類、量、入れ方についても確認させていただきます。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄
 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
 ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021年 3 月 25 日
 うりた歯科医院
 ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
21/03/18	21/03/18	21/03/18