

点検・修理報告書

管理 No. 20478

発行日: 2021/3/29

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer					
作業年月日	2021年3月15日			作業時間:	8 Hr
顧客名	鈴木歯科医院 様			TEL:	0296-32-5585
所在地	茨城県結城市結城1168			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2016 年 3 月 3 日	保証期間	内口 外 ■	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐ 出張・引取 修理 ■ 点検のみ ☐ その他 ■ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	100093	運転回数:	回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
・修理返却後、樹脂パネル、二重ガラス内側が汚れている。					
原因					
・二重ガラスのシールのために使用しているシリコンが揮発した成分が付着しておりました。					
処置、作業内容					
・樹脂の汚れは除去いたしました。					
・二重ガラス内側の汚れの除去は困難です。交換の場合は、大きな費用がかかります。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1.有償 2.無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		
お客様ご確認署名欄 ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					

2021年 3月 30日

ご署名 鈴木秀樹 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	高田	佐藤
21/03/29	21/03/29	21/03/29
池	田	藤