

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 年 月 日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2018年 3月 27日		作業時間: Hr
顧客名	小出歯科医院	様	TEL: 047-712-8500
所在地	千葉県市川市南八幡 1-23-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015年 12月 10日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100040	運転回数: 856回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
① タッチパネルが点かない。		
② 排水不良。		
原因		
① タッチパネル配線の接触不良が原因です。		
② 排水タンク内の汚れが排水ラインに詰まり、水が抜けない状態になっていました。		
処置、作業内容		
① タッチパネル配線、コネクタを交換しました。		
② 排水タンク内、排水ラインの清掃をいたしました。		
特記事項		
・圧入フィルタを交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	タッチパネル配線・コネクタ		1		
2	圧入フィルタ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		470

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2018年 4月 10日

ご署名 小出 英夫 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者