

D 作業報告書

指導者 鈴木 達科 フリニック 様	ご承認印
住所 千葉県印西市西の原2丁目2	様
TEL 0476-33-6990	実名
機種 WD-150	号機 1996 回
完了	継続
有料	無料
製番 14060071	様
取扱業者名 (株)エムシーサービス	ご担当者 廣瀬 順 様

作業日 20 17 年 1 月 31 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 対策	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特管	非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	循環ポンプ	1		支給品
	ステンレスワイヤロープ	2		支給品

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料 2.5 H × 1 名 × 7,500円		18,750
3	派遣料 1 名 × 100円 × 40km		4,000
4	宿泊費 泊 × 名 × 円		
5	諸経費		3,000
6			

サービスセクター TEL 千葉 PC	実施者 小泉 佐藤
-----------------------	--------------

部署長	入力	検印	納品書
	小林	佐藤	久保

メモ

特記事項

①管理No.	792410
②作業日	20 17 01 31
③Uコード	0476336990
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造No.	14060071
⑦保守・サービス形態	9-2-50
⑧故障コード	68-721-1
⑨実施SC	80
⑩技術者	27
⑪同行・応援	29
⑫原因・処理	1-9-1-2

ご依頼内容・現象

扉が開いてしまふ
 循環水圧の低下のエラーが発生する

原因

扉開閉部分のステンレスワイヤロープの断線
 循環ポンプの不具合の為

処置

扉開閉部分のステンレスワイヤロープ両端交換
 循環ポンプの交換
 ストリームの清掃、漏れチェック
 動作確認

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er☐ 漏れあり ☐ 異音あり☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

料金内訳

⑬A
 部品代 0

A
 ⑭B
 技術料等 25 750

⑮
 25 750

⑯
 税別合計金額 25 750

B
 消費税 2 060

ご請求金額 ¥ 27 810

納品書 No. 9087