

D 作業報告書

依頼者様	藤本速科登戸医院様		ご承認印	高橋	
住所	千葉県千葉市中央区登戸1丁目4-10				
TEL	043-248-1030	署名			
機種型式	IC Washer	号機	142	回	
完了	継続	有料	無料	製番	100065
取扱業者名	(株)H1シパウラ様		ご担当者	廣瀬様	

作業日 20 16 年 4 月 13 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検	5 点検	9 対策外	(摘要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	医療機器	区分	特	非特
作 業 区 分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター
							90 その他

メモ

特記事項

①管理 No.	782102
②作業日	20 16 04 13
③Uコード	0432481030
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造 No.	100065
⑦保守・サービス形態	9 - 2 - 50
⑧故障コード	60 - 399 - 2
⑨実施SC	80
⑩技術者	27
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	2 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象

水漏れがある

原因

扉パッキン交換により扉とパッキンの当りが変わってしまい水漏れを起していた為と思われます。

処置

。ドアロックモーターの位置の調整。
。パッキン状態の確認。問題なし。
。扉位置、左右均等に調整。
。水漏れ確認、手動運転にてチェック。
衛生士さんに扉の開具合確認。問題なし。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

開の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er☐ 漏れあり ☐ 異音あり☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

コ ー ド 交換部品・機材名称 数量 単 価 金 額

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No.)	
2	技術料	3.0 H × 1 名 × 7,500 円	22,500
3	派遣料	1 名 × 100 円 × 14 km	1,400
4	宿泊費	泊 × 名 × 円	
5	諸経費		3,000
6			

サインセンサ

千葉SC

TEL

実施者

小泉

部署長

入力

検印

納品書

久保

料 金 内 訳

⑬ A

部品代

0

⑭ B

技術料等

26,900

⑮

⑯

税別合計金額

26,900

消費税

2,152

ご請求金額 ※

29,052

納 品 書 No.

468