

点検・修理報告書

管理 No. 20181022
発行日：2018 年 10 月 22 日

機種/型式			
作業年月日	2018 年 10 月 22 日		作業時間： Hr
顧客名	こみね歯科医院 様	TEL：	
所在地	千葉市中央区汐見丘町9-17	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014 年 2 月 19 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号 13090012	運転回数： 2392
------	---------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー 8 循環水圧低下

原因 ・循環ポンプのレギュレーターがポンプ出口が破損したことにより配管C内に流れていきポンプの流量が下がった為
・排水ポンプ異音オーバーホール（パー有）

処置、作業内容 循環ポンプ交換

特記



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプ		1		
2	配管C		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
環境PJサービス '18/10/22 富田	環境PJサービス '18/10/22 安田

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

お客様用
作業者用
IHIアグリテック用

お客様	こみね歯科医院 様	製造番号	13090012	点検実施日2018. 10. 22	承認印
	住所 千葉県千葉市中央区汐見丘町9-17	運転回数	2392	点検実施者IHIアグリテックサービスGr	
	納入場所 同上	サービス形態		モリタ担当部署	

ドア機能

- ☐ 開閉動作確認
- ☐ ドアパッキン目視点検
- ☐ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☐ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☐ インターロック動作確認
- ☐ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☐ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☐ ドアヒンジの動作
- ☐ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☐ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☐ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☐ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☐ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☐ ローラーポンプの動作確認
- ☐ 流量計の検出状態
- ☐ 洗剤投入の確認
- ☐ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☐ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☐ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☐ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☐ プレフィルターの汚れ
- ☐ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☐ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☐ 外部給水・給湯配管の継ぎ手の損傷、漏れ
- ☐ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☐ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☐ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☐ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☐ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☐ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☐ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☐ 水位圧カスイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☐ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☐ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☐ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☐ 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☐ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☐ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☐ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☐ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☐ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☐ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☐ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☐ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☐ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☐ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☐ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☐ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☐ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☐ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☐ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☐ 電源スイッチの作動状態
- ☐ 行程表示LEDの点灯
- ☐ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☐ 各基板のコネクター緩み確認
- ☐ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☐ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☐ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☐ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☐ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☐ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☐ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☐ キズ・汚れ
- ☐ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品


- ☐ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☐ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☐ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☐ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☐ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
☒ 合	☐ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
定期交換部品一式	
	

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ
〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030