

ICW 扉開閉ワイヤー点検実施報告書

お客様 みずみ歯科クリニック 御中 製造番号 100086

住所 神奈川県横浜市中区新横浜2-1-11 YV-204041F

点検日 2018年 11 月 8 日

点検時間 ~ 点検者 IAT 桐野

- ☒ 扉開閉ラインの交換
- ☒ エッジガードの追加
- ☒ 樹脂エルボの交換
- ☒ 最新プログラムへの書き換え
- ☒ 洗剤遅延検知時間の変更(60秒)
- ☒ 防水シートの追加
- ☒ 凝縮エア抜きパネルの交換
- ☒ U字金具によるシリコンシートの固定
- ☒ 漏洩センサー両面テープの交換
- ☒ 排水ポンプコンデンサーの端子保護

特記事項

お客様に確認ご署名欄

みなみ歯科クリニック

〒224-0032横浜市都筑区茅ヶ崎中央21-11ソレーユみなみ1F

TEL 045-944-3734

2018年 月 日

二署名 印

本作業にて知りえた個人情報、他の目的では使用いたしません。

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部
岡山県岡山市東区西大寺170-6
TEL (086)944-6528